

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://siliconi.nt-rt.ru> || scg@nt-rt.ru

Проникающий спрей для обнаружения дефектов Siliconi Pentrix 100 400ml (красный)



Проникающий спрей для обнаружения дефектов Siliconi Pentrix 100 400ml

ПРОНИКАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОИСКА ТРЕЩИН

Красный проникающий спрей для поиска трещин, образовавшихся при сварке. Имеет низкое поверхностное напряжение для проникновения в самые маленькие щели и дефекты сварки, обнаруживая их далее с помощью RIVELEX 200.

ПЕНТРИКС 100 (PENTRIX 100) является красным проникающим спреем созданным для обнаружения трещин или пористости, образовавшихся в результате сварки на железе и других материалах. Благодаря своему интенсивному цвету и составу, PENTRIX 100 может проникать в труднодоступные места, выделяя сварочные разломы (дефекты). Сочетание спреев RIVELEX 200 и PENTRIX 100 может выявить микротрещины до минимального размера менее 1 микрона.

Применение

Хорошо встряхните флакон перед использованием.

Обезжирьте и очистите обрабатываемую поверхность при помощи спрея METACLEAN. Нанесите PENTRIX 100 на пораженные части, спрей снабжен маленькой трубочкой, которая позволяет обработать самые труднодоступные места.

Подождите от 10 до 70 минут для полного впитывания продукта.

Очистите обрабатываемую поверхность водой или растворителями. Не распыляйте растворитель напрямую на обрабатываемую поверхность, поскольку он может удалить всю красную жидкость.

Примените RIVELEX 200 для нахождения трещин.

Применяемые основы находятся в соответствии со следующими правилами:

MIL-I-25135E тип II, МЕТОД А и С, написание QPL 15

ASME 2644 (Тип 2, метод А и С) написание QPL 3.

DIN 54-152

Содержание хлора и серы, в значении в качестве аллергенов, менее минимально разрешенного по законам ASMES.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://siliconi.nt-rt.ru> || scg@nt-rt.ru